
管理番号: 1236058 **U**⊔JGROUP 車両チェックシート 日付: RO7. O4/17

			用即半		IFI	+IX			
車名		初年度登録	型式			形状	車台番号		
三菱ふそう		令和 5年7月	2KG-FK62F			アルミ平	Fł	FK62F-610893	
走行馬力		シフト			ブレーキ			ディ内寸	
866km 240PS/17		240PS/177KW	M/T 6速			エアー	長:6,200 高:700		n 幅:2,350 mm n 門高: mm
⑨:良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 /	要修理 /:装備無し ※あくまでも			当社判断基準によるものです		
*	エンジン	ソ	F	電装関	孫		F	キャヒ	¹ ン
	結果	状態	点検項目	結果		状態		結果	
異音	0		エアコン	0			シート	0	
オイル混入	©		スターター	0			ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	4 >	•••••				•••••		0	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	0	•••••	オルタネーター			•••••			
水混入	© ;			0	;		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0					
排気	©			0			•	走行関	§ 係
マフラー	0	•••••	オーディオ	0	· · · · · ·	•••••	点検項目	結果	
	******	•••••				***************************************			2.75
ターボ	0		バックカメラ				リーフサス	0	• •
冷却水吹返	© .		電格ミラー	0			エアサス	/	
7	ミッシ	= \/	ETC	/			パワステ	0	
			タコグラフ	0	アナロ	コグ	ハンドル	0	
点検項目	結果	状態	-	••••••	•	•••••		•	スチール
ギア鳴き	0		•	上物仕			燃料タンク	0	スチール 200L
ギア抜け	©		点検項目	結果	;	状態	•••••		
	© .	•••••	床材質		木材		•	デフ	
クラッチ	4	•••••	보이기		* / \^ 1\^{j}	***************************************	点検項目	結果	状態
異音	0						異音	0	;
オイル漏れ	0							-: :	
リターダ	/						オイル漏れ	0	• •
							デフロック		
特記事項エ	ンジンキ	2本 キーレスリモ	コン1個						
	₹()								
, ,	タイヤ残量 ア タイヤサイズ								
		<u>¥位∶mm</u>				- , , ,			
7	<u> </u>	<u> </u>			22	25/80R17.5	225/80R17.5	<u>)</u>	
_		_ 				_	_		
_ =					_			_	
7 7	J [7 7	225/80R1	7.5	22	25/80R17.5	225/80R17.5)	225/80R17.5
						_	_		_
								-	<u> </u>
スペア	П	7 –		スク	ペア		225/80R17.5	<u>.</u>	
			素材:アルミ		備き	≒:			

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミ平	パブコ	5144 「271」	令和 5年						
【備考】煽り3方開 リヤ煽り高6	00㎜ ロープフック サイド14対	オ/リヤ3ヶ所 引出しフック5対 ミ	ノート張り用支柱1本						
【備考】									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	無					



うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ