

| 車 両 情 報  |             |              |      |                                          |
|----------|-------------|--------------|------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状   | 車台番号                                     |
| 日野       | 平成29年8月     | SDG-FC9JUKAP | 平ボディ | FC9JKA-23973                             |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ | ボディ内寸                                    |
| 81,065km | 210PS/154KW | A/T 6速       | エア-  | 長:6,210 mm 幅:2,120 mm<br>高:400 mm 門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係     |    |    |
|----------|----|----|
| 点検項目     | 結果 | 状態 |
| エアコン     | ◎  |    |
| スターター    | ◎  |    |
| オルタネーター  | ◎  |    |
| P/W（運転席） | ◎  |    |
| P/W（助手席） | ◎  |    |
| 坂道発進装置   | /  |    |
| 異常ランプ    | ◎  |    |
| オーディオ    | ◎  |    |
| バックカメラ   | /  |    |
| 電格ミラー    | /  |    |
| ETC      | ◎  | 標準 |
| タコグラフ    | /  |    |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 木材 |

| 点検項目   |   | 結果    | 状態 |
|--------|---|-------|----|
| シート    | ○ | 擦れ、汚れ |    |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン  |    |
| ウィンカー  | ◎ |       |    |
| ワイパー   | ◎ |       |    |
| ミラー    | ◎ |       |    |

| 点検項目  |   | 結果           | 状態 |
|-------|---|--------------|----|
| リーフサス | ◎ |              |    |
| エアサス  | / |              |    |
| パワステ  | ◎ |              |    |
| ハンドル  | ○ | 擦れ           |    |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |    |

| 点検項目  |   | 結果 | 状態 |
|-------|---|----|----|
| 異音    | ◎ |    |    |
| オイル漏れ | ◎ |    |    |
| デフロック | / |    |    |

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー1本

記録簿 有 (R2/2、R5/11、R6/2)

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 5   | 5 |   |   |
| —   | — |   |   |
| 6   | 6 | 6 | 6 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 8 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |                    |
| —                  | —                  |                    |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |

| 上物仕様                                            |      |          |       |
|-------------------------------------------------|------|----------|-------|
| 上物名                                             | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| 平ボディ                                            | 完成車  |          | 平成29年 |
| 【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ローブック サイド1 4対/リヤ3ヶ所 床フック3対 |      |          |       |
|                                                 |      |          |       |
| 【備考】                                            |      |          |       |
|                                                 |      |          |       |
| 【備考】                                            |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|