

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年7月	TPG-NKR85R	クレーン付平	NKR85-7062019	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
156.339km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長:3,650 mm 高:380 mm	幅:1,790 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフ凹み。キャブバックパネル傷・凹み。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (H30/11、H31/2)

タイヤ残量	タイヤサイズ
4 4 — — 1 1 0 1 — — — — スベア 7 —	205/85R16 205/85R16 — — 205/85R16 205/85R16 205/85R16 205/85R16 — — — — スベア 205/85R16 —
単位：mm	素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】左右燭りローブ穴3対。床板腐食・穴あき有。前立て内張腐食割れ。左右燭り曲り。左右前方プロテクター曲り。 リヤ左フェンダー曲り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU264 「F335791」	平成29年2月
【備考】2.63t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----