

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
マツダ	平成29年7月	TRG-LHR85A	平ボディ	LHR85-7007280	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
130,212km	110PS/81KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長:3,050 高:370	mm 幅:1,600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
ハワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール G3L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 左リヤフェンダー割れ
キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)

記録簿 有 (H30/7~R6/1)

タイヤ残量

単位: mm

	4	3	
	—	—	
1	1	1	1
—	—	—	—
スベア		6	—





タイヤサイズ

スペア

素材: スチール 備考: 185/75R15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車	「1113807」	平成29年
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド6対／リヤ2ヶ所 ロープ穴4対			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	S400-1SR72 「177060069N」	平成29年
【備考】 全長670mm 全幅1600mm 有効長550mm 有効幅1480mm 最大昇降荷重400kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----