

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FBA00	平ボディ	FBA00-570309
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166,113km	110PS/81KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:3,110 mm 幅:1,590 mm 高:2,340 mm 門高:2,040 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	ハロゲン 右ボディ割れ水混入
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。まん中シート背もたれ欠品（要取付）。フロントパネル凹み（インナーパネルも押されてる）。フロントグリル割れ フロントバンパー凹み。キャブルーフ凹み。助手席シート穴あき。エンジンキー１本（スペア無し）。

記録簿 有 (H31/1~R6/1)

タイヤ残量





単位：mm

タイヤサイズ

素材：スチール 備考：全タイヤサイズ（スペア含む）185/75R15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	バブコ	「BA15 1555」	平成30年
【備考】 幌シート穴あき補修跡。左バーチカルロック曲がり。幌シート看板消しペイント。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ