

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年8月	KQG-CYL77A	アルミウィング	CYL77A-7005280	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
491.567km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,600 mm 高:2,500 mm	幅:2,420 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	:2.0
タコグラフ	◎	:アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	:木材

点検項目			結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ		
ヘッドライト	◎	H I D		
ウィンカー	◎			
ワイパー	◎			
ミラー	◎			

点検項目			結果	状態
リーフサス	◎			
エアサス	◎	リヤエアサス		
パワステ	◎			
ハンドル	○	擦れ		
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L		

点検項目			結果	状態
異音	◎			
オイル漏れ	◎			
デフロック	◎			

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア漏れ（キャブ上下する）。
エンジンキー4本。

記録簿 無（）

タイヤ残量





単位: mm

7	8		
—	—		
10	10	3	4
8	8	14	14
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
.....			
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W9DC514」	平成26年
【備考】鳥居型引き出しフック16対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ