Bdt:807.04/18 **リリュ GROUP 車両チェックシート** 管理番号:1036003

日付:RO7. O	4/18	0000	一年间アエ	777		日圧留ち	. 10	130003	•
			車両	情報					
車名		初年度登録	型式	П	形状	車台番号			
マツダ		令和 1年3月	TRG-LHR85A	平7	ボディ	LHR85-7008488			[
走行		馬力	シフト		ブレーキ			ディ内寸	
131,309km		110PS/81KW	M/T 5速		バキューム	長:3,01 高:380		n 幅:1,630 n 門高:	mm mm
②:良好 O:通常走行問題なし Δ:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
F	エンジン		■ 電装隊		D 446	F-1^	# + r t	-	,
点検項目	結果	<u> </u>	点検項目 結果	<u></u>	大態	点検項目	結果		
異音	© ©		エアコン ◎			シート	0	タバコ穴 、 擦 汚れ	≅h.
オイル混入	0		スターター ◎			ヘッドライト	(a)	ハロゲン	•••••
オイル漏れ	© ;		オルタネーター ◎			ウィンカー	0	<u> </u>	•••••
水混入	0		P/W(運転席)			ワイパー	(O)	• :	•••••
水漏れ	© .		P/W(助手席) ◎	<u>.</u>		ミラー			•••••
燃料漏れ	0		坂道発進装置 ◎	;			. 🤟	:	•••••
排気	©		異常ランプ ◎			•	走行图	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	
マフラー	0		オーディオ ◎			, 占坯在口			ł
ターボ	©		バックカメラ /			点検項目	結果	状態	
冷却水吹返	0		電格ミラー ◎			リーフサス	0	: .	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ミッショ		ETC ©	標準		エアサス	/	.	
点検項目	ミッン: *結果*	ョン 状態	タコグラフ /	:	•••••	パワステ	0	•	
	-	八忠	-		•••••	ハンドル	0	擦れ	
ギア鳴き ギア抜け	© ©		上物位 点検項目		犬態	燃料タンク	0	スチール 63L	
クラッチ	0		床材質 /	鉄板		<i>r</i>	•••••••• デフ		
異音	0			~		, 点検項目	・ ・ ・ 結果	. 状態	
オイル漏れ	0		•				===	1八芯	
リターダ	/					異音	0	;	
	i.		•			オイル漏れ	0	: •	
						デフロック	/		
		100=::::	*** - /11: *	= 0 = :					
特記事項R	86.04.22	122,711km時 エン Mみ、セップウ / ケ / ケ	ジン(リビルト品)交換 ※ わ 有の ボディ前建曲がり	記録簿有り					
		凹み キャノ内 傷·汚 ー(キーレス付)1本	れ 有り ボディ前建曲がり :						
	->>> (R2/4^								
2020/0	'								
タイヤ残量 タイヤサイズ									
		単位:mm							_
7		7			<u> </u>		_		
_ =					<u> </u>		_		
6 6	6	6			<u> </u>				_
] [<u> </u>				_
スペア	TE	5		ペア		–		–	
1			素材:スチール		 輪:185/75F	315		_	
			糸付・人ナール	呻 ち・王	101/COI · m#.	110			

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
平ボディ	メーカー完成車	Г1160132Ј	令和 1年						
【備考】煽り3方開 ロープフック サイド11対/リヤ5ヶ所									
	<u> </u>	T							
【備考】									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)					

曲がり

割れ

【外装】

外装 キズ


外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡



【ボデー内】

庫内 へこみ

庫内 キズ

割れ

床 汚れ

庫内 穴あき