

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FBA20	平ボディ	FBA20-502239
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,569km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,610 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ブローパイプ滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャブ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ天井凹み キャブ内傷・汚れ有り  
 エンジンキー2本  
 記録簿 有 (H26/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			7	-			
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	A1310 「1986」	平成23年
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド7対/リヤ2ヶ所 ロープ穴2対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ