

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021414
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76.295km	136PS/100KW	A/T	ハキューム	長: 4,320 mm 幅: 2,080 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ カバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	T/Mシステム ※バッテリーによる不 具合			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動	エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎	サイドカバー 付近滲み				異音	◎	
オイル漏れ	○					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。左ドアパネル交換済・補修跡有。ルーフ傷・凹み。キャブバック傷・凹み。アイドリングストップ付き。エンジンキー1本（スペアー無）。
記録簿 有（H29/5~R5/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			225/70R16	225/70R16		
-	-			-	-		
6	6	5	6	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	225/70R16	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】 左煽り外側パネル外れ、内張りの割れ。リヤ煽り内張りの割れ。左前プロテクター傷・曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ