

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|---------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| UDトラックス | 令和 1年5月 | 2PG-CD5CL | アルミ平 | JNCMB02C4KU040445 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 447,875km | 390PS/287KW | A/T エスコット 12速 | エア- | 長: 9,610 mm 幅: 2,350 mm 高: 730 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|---------------|-----------|----|------|--------|----|-------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | LED |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーケース しみ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | 左ミラーキャップ割れ |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | / | |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 2.0 | パワステ | ◎ | |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ギア鳴き | ◎ | | タコグラフ | ◎ | アナログ | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L 300L |
| ギア抜け | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| クラッチ | / | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | |
| 異音 | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 キャブ内 傷・汚れ有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 燃料タンクキー1本 AdBlueタンクキー1本
 記録簿 有 (R4/11~R6/8)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| スペア | 15 | — | | スペア | 295/80R22.5 | — | |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|------|---------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミ平 | ㈱ヤハタ | 「1902-B-7112」 | 令和 1年 |
| 【備考】 煽り3方開 セイコーラック2対 ロープフック サイド27対/リヤ7ヶ所 床フック11対 シート張り用支柱穴1ヶ所 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |