

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	/	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本





記録簿 有 (H21/9~R6/7)

タイヤ残量

単位: mm

	6	5	
	5	5	
10	8	6	7
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	11/70R22.5	11/70R22.5	
	11/70R22.5	11/70R22.5	
11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—
スペア		11/70R22.5	—



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------