

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年11月	TQG-XKU600X	塵芥車	XKU600-0001551	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
146.416km	150PS/110KW	A/T 5速	ハキューム	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり シートカバー破れ、リ クライニングノブ欠損																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右前レンズ曇り、左下 側後ろレンズヒビ																																	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 70L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 70L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	/																																								
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ																																							
燃料タンク	◎	スチール 70L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																			
デフ																																									
点検項目	結果	状態																																							
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
デフロック	/																																								
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損																																				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																																				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板			
ミッション																																									
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	/																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	鉄板																																							





特記事項 エンジンキー3本、左路肩灯及び右作業灯一部不灯(LED)
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	4			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
7	9	7	4	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			12	スベア		195/85R16	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO42-1434J2 「H509448818」	平成26年10月
【備考】コーションプレート部剥がれ(車内に有り)、荷箱型式:RO44-14301、容積:4.4立米、積載荷重中心位置:1.100m、回転式、ダンプ排出、連続スイッチ、汚水タンク、左サイドポケット、計量計付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ