

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年10月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-525161
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
780,959km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																															
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																														
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ 歪み有り</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 荷台踊り場に移設。</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ 歪み有り	燃料タンク	◎	スチール 300L 荷台踊り場に移設。									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	◎	リヤエアサス																																				
パワステ	◎																																					
ハンドル	○	擦れ 歪み有り																																				
燃料タンク	◎	スチール 300L 荷台踊り場に移設。																																				
排気	◎		異常ランプ	◎																																		
マフラー	◎		オーディオ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/																																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	/																																					

特記事項 エンジンキー×2、キーレス×1
 ※右リヤキャブサスエア漏れ有り。
 ※R2/07月:走行426,526km時クラッチOH済。
 記録簿 有 (H30/9~R4/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	2		
-	-		
-	-	-	-
7	7	7	2
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	-	-	
	-	-	-
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スペア	-	-

素材: スチール 備考: 右リヤ外側タイヤのみスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CY0240 「11867966 25」	平成29年
【備考】キャパシティ13000Kg			
コンプレッサー	極東開発工業	KS09-40-S 「17W030013NR」	平成29年3月
【備考】スクリュコンプレッサー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ