

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍パン	FU64VZ-521524-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
758,292km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,360 mm 幅:2,270 mm 高:2,260 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 床キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	左メインミラーミラー部分外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-2本、
エアクリーナーシュノーケル取り付けブッシュ切れ
記録簿 有 (H30/5~R5/11)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	4	2	
	—	—	
3	5	5	4
3	6	5	5
スベア		10	—

タイヤサイズ				
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>		
	—	—		
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	

<u>スペア</u>		<u>295/80R22.5</u>	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	パブコ	「18-4212」	平成18年7月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、水抜き穴4箇所、左サイド観音ドア（ステンレス）、断熱材厚み リヤ100mm、サイド75mm			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E5-CN	平成18年6月
【備考】-30℃設定、2h(34.5℃→2℃) 確認、エンジン側コーションプレート一部欠損			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------