

車 両 情 報									
車名		年式		排ガス		車体番号		形状	
三菱		2020/R02-01				テスト123456		平ボディ	
走行		馬力		シフト					
1,100	km	394PS/290KW		M/T		・ A/T ・ セミA/T		H/L4速	
ブレーキ				ボディ内寸※レーザー計測して下さい!					
エア		・ バキューム		長:1.5		m 幅:2.5		m 高:3.5 m 門高:4.5 m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	振動有, タペット異音, ベルト鳴き
オイル混入	△	1 2 3 4 5 6 7 8...
オイル漏れ	△	てすと ロッカーカバー, クランクシール (フロント、リヤ)
水混入	◎	
水漏れ	△	ラジエーター, EGRクーラー, ヒーターコア
燃料漏れ	△	コモンレール, サプライポンプ, 高圧パイプ
排気	△	黒煙, ターボ
マフラー	△	テールパイプすす付着
ターボ	◎	ターボ 異音
冷却水吹き返し	△	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	16速
ギア抜け	◎	16速
クラッチ	△	異音, 残量少ない
異音	△	
オイル漏れ	△	リヤシール, ドレインプラグ, サイドカバー
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	異音, 冷えない, 風が出ない, 風量調整不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)	△	音出ない, 操作不良, アンテナ折れ
バックカメラ (色)	—	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	△	破れ, タバコ穴
ヘッドライト (種類)	—	
ヘッドライト (不具合)	△	右不灯
ウィンカー	△	右不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	—	
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	△	リザーバタンクもれ有
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	80L 100L 120L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	ピニオンシール, フリーザー, キャリア取付面, 腐食部位
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・バン	極東開発	上物型式	令和元年/4月

【備考】上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式

【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ その他 (その他 手入力)	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可)



【外装】スレ へこみ 線キズ 補修後 飛び石
うき 曲がり サビ
【キャブ内】タバコ穴 シート汚れ へこみ
【ボデー内】キズ 穴あき 床汚

特記事項

記録簿 有 / 無 (てすとてすとてすとてすとてすとてすとTEST)

▼

タイヤ残量

単位 : mm

12

34

5678

9101112

スペア1314

▼

タイヤサイズ

215/70R17.5

215/70R17.5