

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
日野		平成05年9月	U-FN3FPBA	粉粒運搬車	FN3FPB-10019	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
314,505km		M/T 6速		エア-	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	◎	にじみあり	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	○	動きが悪い	ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	左サイドアンダー欠品
排気	○	高負荷時 白煙	異常ランプ	◎	ABS			
マフラー	○	入口側漏れ	オーディオ	—				
ターボ	／		オーディオ (不具合)	◎		走行関係		
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		点検項目	結果	状態
			バックカメラ	／		ハンドル	○	擦れ
			バックカメラ (不具合)	／		エアサス (種類)	—	
ギア鳴き	△	不明	電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	／	
ギア抜け	△	不明	ETC	／		パワーステアリング	◎	
クラッチ	△	ペダル圧なし	タコグラフ	／		リーフサス	◎	
異音	△	不明				燃料タンク	◎	スチール 400L
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	△	不明
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	1	1		11R22.5	11R22.5		
	2	0		11R22.5	11R22.5		
1	2	5	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		11R22.5	—
素材：鉄		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	極東	KT11-40-	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	