

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成16年8月	PB-XZU411M	ドライバン	XZU411-0011509
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87,739km	135PS/99KW	M/T 5速	バキューム	長：4,410 mm 幅：2,080 mm 高：2,172 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	にじみ ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	△	オイルクーラー付近
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	／	
パワーウィンドウ (助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ (不具合)	○	左スピーカー不鳴り
バックカメラ (色)	－	白黒
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
ヘッドライト (不具合)	○	左右レンズ曇り
ウィンカー	○	R右われ。前： 後： 右割れ サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	○	左アンダーミラー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス (種類)	－	
エアサス (不具合)	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネ穴有り。灰皿欠品。シフトレバーブーツ切れ。リモートドアロック付。左ストップレンズ割れ。
記録簿 有 (H27/5～R2/8)

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
－	－		
4	5	6	7
－	－	－	－
スペア	8	－	

タイヤサイズ

215/70R17.5	215/70R17.5		
－	－		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
－	－	－	－
スペア	215/70R17.5	－	

素材：鉄 備考：フロント左内側切損部有り。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T04-6762	平成16年8月



【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2個。左右スライドドア付。ベンチレーター前2個、後1個。90度ストッパー付。庫内灯不灯。

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----