

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	電源入らない	シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト（不良合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	－				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ（不具合）	／		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス（種類）	－	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	エアサス（不具合）	／	
異音	◎		タコグラフ	／		パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール100L
エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	電源入らない	シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト（不良合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	－				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ（不具合）	／		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス（種類）	－	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	エアサス（不具合）	／	
異音	◎		タコグラフ	／		パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール100L
エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	電源入らない	シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト（不良合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	－				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ（不具合）	／		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス（種類）	－	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	エアサス（不具合）	／	
異音	◎		タコグラフ	／		パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール100L
エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	電源入らない	シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト（不良合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	－				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ（不具合）	／		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス（種類）	－	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	エアサス（不具合）	／	
異音	◎		タコグラフ	／		パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール100L

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。シートデッキ付。左メッキミラカパー傷あり。
記録簿 有 (H22、1～R2、1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
3	4	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	3	—			225/80R17.5		—
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD04-35「08U128015Y」	平成21年
【備考】電動コボレーン付。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ