

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年8月	QKG-FW1EZBJ	冷凍バン	FW1EZB-10768	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
465.008km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,470 mm 高：2,330 mm	幅：2,290 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	―	プロジェクターランプ
オイル漏れ	○	滲み オイルパン	オルタネーター	◎		ヘッドライト（不具合）	◎	ハロゲン
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	○	右ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係	点検項目	結果
マフラー	◎		オーディオ	―				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	―	カラー			
ミッション			バックカメラ	◎		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	（不具合）	◎		エアサス（種類）	―	総輻エアサス
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		エアサス（不具合）	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	／	
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
オイル漏れ	◎					デフ	点検項目	結果
リターダ	◎							
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア灰皿割れ、左灰皿欠品。小物入れ蓋欠品。簡易ベット付き。右テールレンズ割、左ストップレンズ割れ。
記録簿 有 (H25/11～R2/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
5	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
6	6	6	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	5	5	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				7	―		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F132941	平成25年8月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。床アルミ編板。水抜き穴前2ヶ所。庫内灯5個。庫内前立てエバハウス左右凹み割れ穴あり。			
直結	東プレ	XZ92LOE-T/T	平成25年8月
【備考】－30℃設定1時間＋2℃ → －16.5℃			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----