

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
トヨタ		平成16年12月	PB-XZU341	ドライバン	XZU341-0004995	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
77,095km	135PS/99KW	M/T 5速		パキウム	長:4,520 mm 高:2,110 mm	幅:1,700 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	／		ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	／		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	アンダーミラーキャッ プ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ					
ターボ	／		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (不具合)	◎				
ミッション			バックカメラ (色)	—	カラー	走行関係		
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		(不具合)			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		電格ミラー	／		エアサス (種類)	—	
クラッチ	◎		ETC	／		エアサス (不具合)	／	
異音	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							

特記事項 キャブ内汚れキズ。インパネポケット・グローブボックスフタ欠品。蛍光灯不良。運転席ドアガタ。キャブ・ボデー文字消し塗装。

記録簿 無 ()

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK「T2ED314」	平成16年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2個。ベンチレータ左前1個。前面上部収納式棚付。左右スライド扉付。前面ルーフへこみ（雨漏れ後有り）。観音扉合わせ面パッキン切れ（隙間有り）。			
格納ゲート	極東開発工業	CV800-	平成16年
【備考】PG寸法：全長1210mm全幅1680mm（有効長1070mm有効幅1680mm）。最大荷重800kg。歩み板付。リモコン不良。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----