

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021275	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
109,359km	150PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,360 mm 高: 360 mm	幅: 2,070 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎ アンテナ折れ
バックカメラ	◎
電格ミラー	◎ 左右電格ミラー
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材 前方腐食有り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	○	HID、左割れ
ウィンカー	○	前：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。 アイドリングストップ付き。 キャブ屋根凹みあり。

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	4	2	
	—	—	
2	3	3	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		平成29年
【備考】前後左右煽り内張アルミ縞板張り。サイド煽りロープ穴5対。丸カンフック5対、中央1ヶ。リヤ台枠スロープハンガー付。鳥居角出し。作業灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----