

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-13750
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
512,950km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,276 mm 高：2,443 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	ドライブレコーダー、温度記録計、運転席側室内灯レンズ欠品
記録簿	有（H28/11～R2/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	6	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	7	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア					245/70R19.5	245/70R19.5	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E1656」	平成27年
【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ジョロダー4列、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパー			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成27年
【備考】-35℃設定、2エバー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ