

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500281
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
313,497km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,262 mm 幅：2,275 mm 高：2,334 mm 門高：2,282 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
バックカメラ	－	
電格ミラー	◎	
ETC	◎ 2.0	
タコグラフ	◎ アナログ	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ 運転席側シートカバー 背もたれ部破れ。
ヘッドライト	－	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付 きパワーミラー。

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	／	
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





持記事項	ブログレード、ドライブレコーダー付き。
記録簿	有 (R2/2)

タイヤ残量			
単位：mm			
	8	6	
	－	－	
1	2	3	2
4	4	5	4
スベア	14	－	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	－	－	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア	295/80R22.5	－	
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-2「B190145」	令和 1年2月
【備考】フェリーフック2対、ショロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、LED 庫内灯2列、水板穴x3、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU 100SA-	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ