

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年9月	SDG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-15534	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
182.787km	190PS/140KW	A/T	エア-	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	HID
オイル漏れ	○	ヘッド後部にじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	○	アンテナ欠損	ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	/		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	/		デフロック	/	





特記事項
記録簿 有 (H26/3~R2/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
5	6	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	2	-		スペア	225/80R17.5	-	-

素材: 鉄 備考: リア:リトレッドタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO64-	平成25年9月
【備考】 巻き込み式、容積6.4M3、積載荷重中心位置荷箱前方より 22M			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	