

| 車両情報      |             |               |        |                                                 |
|-----------|-------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式            | 形状     | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成25年9月     | TKG-FEB50     | 幌付平ボディ | FEB50-521783                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ   | ボディ内寸                                           |
| 237,554km | 150PS/110KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム  | 長：4,990 mm 幅：2,080 mm<br>高：2,470 mm 門高：2,470 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係           |    |    |
|----------------|----|----|
| 点検項目           | 結果 | 状態 |
| エアコン           | ◎  |    |
| スターター          | ◎  |    |
| オルタネーター        | ◎  |    |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |    |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |    |
| 坂道発進装置         | ／  |    |
| 異常ランプ          | ◎  |    |
| オーディオ          | －  |    |
| バックカメラ         | －  |    |
| 電格ミラー          | ◎  |    |
| ETC            | ◎  | 標準 |
| タコグラフ          | ／  |    |

| キャビン   |    |          |
|--------|----|----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態       |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ    |
| ヘッドライト | －  |          |
| ウィンカー  | ◎  |          |
| ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ |
| ミラー    | ◎  |          |

| 走行関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| ハンドル      | ○  | 擦れ        |
| エアサス      | －  |           |
| パワーステアリング | ◎  |           |
| リーフサス     | ◎  |           |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |





|      |          |
|------|----------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ、傷 |
| 記録簿  | 無 ○      |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
|       | 6 | 6 |   |
|       | － | － |   |
| 3     | 3 | 5 | 5 |
| －     | － | － | － |
| スベア   |   | 0 | － |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/85R16 | 205/85R16 |           |
|           | －         | －         |           |
| 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| －         | －         | －         | －         |
| スベア       |           | 205/85R16 | －         |
| 素材：鉄      |           | 備考：       |           |

| 上物仕様                                               |      |                |       |
|----------------------------------------------------|------|----------------|-------|
| 上物名                                                | メーカー | 型式「製造番号」       | 年式    |
| 幌付き平ボディ                                            | パプコ  | 22GH 77R「0513」 | 平成25年 |
| 【備考】床、鉄板。幌シート破れ有。左後煽りロック外れ。右煽りベニア下部剥かれ。右側面前側台枠亀裂有。 |      |                |       |
| 【備考】                                               |      |                |       |
| 【備考】                                               |      |                |       |
| 【上物仕様備考】                                           |      |                |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |