

日付: R2 4/110



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
フルハーフ			FVA236H-02007	セミトレーラーバン
走行	馬力	シフト		
548707 km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速		
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エアリー ・ パキューム	長: 11.710 m 幅: 2.373 m 高: 2.363 m 門高: 2.270 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

電装関係

キャビン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オイルネーター	/	
パワーウィンド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

点検項目	結果	状態
雨漏り	/	
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウinker	/	
ワイパー	/	
ミラー	/	

ミッション

走行関係

デフ

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
ターダ	/	

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	○	
エアサス	/	
ベラシャフト	/	

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項

- エアコネクター、サプライ、サービス共に欠損、走行注意
- 右アウトリガー、作動不良、セリ離し時注意

記録簿 [無 / 有 ()]

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

3	5	8	8
4	4	3	2
スペア			

11R22.5 14PR

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	フルハーフ	不明		

その他

ラッシュ2段, 庫内灯x5 (内1つ欠損), 左サイドドア1枚開き


リヤドア欠損

外装状態


キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	<u>確認済</u> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<u>無</u> ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

※看板消し作業 (有 ・ 無)


完



台枠サビ




サイドガード曲がり



リヤドア無し

テールレンズ欠損

テールランプ



キス

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？