

車輛チェックシート

記入日: R. 2 10 12 | 記入者



搬入日: R. 2 10 12 | 搬入者



車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号			形状	
三菱	H16.12	PJ	FU54JUR-532354			ボディ ウイング	
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)
949.47 / km	380 PS/kw	M/T · A/T · セミA/T			7 速	6M70	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V / 12V
ブレーキ		ボディ内寸					
エア · バキューム		長: 9.6 m	幅: 2.3 m	高: 2.4 m	門高: 2.3 m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	補修もと有り
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	△	エアサス制御
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	右へたり有り
ヘッドライト	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	×	エア入っていない
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項

本社へ報告済み 済 · 未 本社担当者

燃料タンク 300 + 200L

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)



タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
〃	〃	〃	〃

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.22 大津	部品課 02.10.22 加賀谷

上物仕様



上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドラム缶車	パナソニック	No. 4X9A 3976		ラッシング 3段、庫内灯 4コ -床板

その他

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可 )

検



ボディ割れ  
ドア、フェンダー、タイヤハウス周り 破損  
キルトツリコギ 破損

