

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7062474
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
356.603km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長:6,220 mm 幅:2,390 mm 高:2,410 mm 門高:2,320 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	両方カバ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	200L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	





特記事項 助手席灰皿欠品、室内汚れ、タバコヤニ 外装キズ多数
記録簿 有 (H28/5~R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	0	1	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: _____ 備考: _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-03202	
【備考】			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ