

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成17年9月	PB-NKR81N	高所作業車	NKR81-7026767	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
31,968km	130PS/96KW	A/T スムーサー		バキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	ハロゲン
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	○	上下時異音	ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	○	上下時異音	ワイパー	◎	
燃料漏れ	○	高圧パイプ	坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	/		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール
クラッチ	/		デフ					
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		異音	◎				
リターダ	/		オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 車両全体小傷、サビ小有り
記録簿 有 (R1/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
5	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		-	7	スベア		-	205/85R16
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SS12A「691368」	平成17年9月
【備考】バケット積載荷重200kg			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	