

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	2RG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-105484
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
395,502km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト 12速	エア	長:9,624 mm 幅:2,401 mm 高:2,644 mm 門高:2,566 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	△	冷却水ライン	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項	室内汚れ
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		4	-	スペア		245/70R19.5	-

素材: 鉄 備考: 左前段ベリ、スペアタイヤバースト

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-05116」	平成30年12月(不明)
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ、庫内床、側面削れ有り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ