

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年3月	LKG-CD5ZA	アルミウィング	CD5ZA-01295	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,048,000k	380PS/279KW	A/T エスコット		エア	長:9,649 mm 幅:2,402 mm 高:2,483 mm 門高:2,409 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入			スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	○	にじみあり	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
		フィルターキャップ混入 後あり	パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水混入	△	オイル内水混入有	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
ターボ	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
ミッション			電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎		リーフサス		
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ								




デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

特記事項	
記録簿 (	)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	5			11R22.5	11R22.5		
—	—			—	—		
5	10	7	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	1	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		1	—	スペア		11R22.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML「W8DT325」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
ギャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ