

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101021		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
286,466km	380PS/279KW	M/T 7速		エア-	長: 9,460 mm	幅: 2,280 mm
					高: 2,300 mm	門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	—	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト (種類)	—	ウォッシャー付き LED
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	◎	パワー、ミラー、ヒーター付き

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	—	リヤエアサス
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
6	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア 14				スベア			

素材 : アルミ 備考 :

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V024D13-11	
【備考】床キーストン オゾン発生器前側2ヶ 左サイド扉2ヶ所 ショロダー4列 ラッシング2段 庫内灯5ヶ 簡易間仕切りあり			
サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200	
【備考】-29℃設定 スタンバイ付き			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ