

【備考】ジョロダーレール4列。引き出しフック11対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。  
前方スタンション穴4ヶ（スタンション2本）。観音扉内コンパネ入れ。門口錆。後方ジョロダー入れ腐食穴あき。

[illegible][illegible]





|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

|       |   |
|-------|---|
| オイル漏れ | ◎ |
| デフロック | / |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。フロント左右ショックアブソーバー滲み。エンジンキー3本。ボデーキー2本。

記録簿 無 ( )

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|