

久留米 100 か 5479

バックプレート 3か所

DPDの自動再生がなりにくい

クロスメンバー腐食 3か所

フロントクランクシールのオイルにじみ

オイルパン腐食交換

エアーたまり悪い コンプレッサー

右ドアガラスレギュレータモーター不良

300 32

2700 2000