

## ※注意事項※

自走は可能ですが、シリンダーヘッドガスケット不良の為、水を適度に補給しないとオーバーヒートを起こす可能性があるとの事です。（どこかに穴が空いていて駄々洩れという事ではないそうです）

しかもこれまで補給は水で行っていたため、エンジン内に錆が発生している可能性もあります。

またこちらのキャブの色は必ず白に戻してください。

ステッカー剥離とキャブ塗装の費用込みの、金額回答をお願い致します。

車両ご提案書(a00106)



車両マッチングセンター

〒171-0033 東京都豊島区高田3-15-10

Tel 03-6758-5950

Fax 03-5953-5168

H22 UDトラックス 大型バン 走行距離:約145万km 保管場所:奈良県





リースアップ車両  
チェックシート

|      |   |
|------|---|
| 契約番号 |   |
| 契約者名 | 様 |

a00106

|        |                                                                             |          |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 事業所コード | 事業所名                                                                        | 車番       | 一時抹消済 |
| 担当者    | 連絡先                                                                         |          |       |
| 引取場所   | 奈良県大和郡山市                                                                    |          |       |
| 時期     | 引取り希望時期（月 日）・一時抹消予定（月 日）書類送付先（上記・それ以外）<br>時期につきましては、おおよその時期で構いませんので、ご記入下さい。 |          |       |
| デジタコ   | 取り外し予定                                                                      | 取り外しはしない |       |

取外しをした場合、もとより付属のタコグラフの取付をしてください。正しく取付をしないとチェックランプ点灯の原因になります。

※自走の可否や修復歴等について、○をつけてご回答ください。※

|       |      |      |         |                             |     |          |
|-------|------|------|---------|-----------------------------|-----|----------|
| 自走    | 可    | レッカー | 必要      | エンジン                        | 可   | 否（壊れている） |
| バッテリー | 可    | 否    | →       | バッテリー等の場合は、ブースターケーブル接続での対応は | 可   | 否        |
| 修復歴等  | 異常なし | あり   | メーター交換歴 | 修復歴                         | 冠水歴 | 他（ ）     |

バッテリーをつなぐ車がない、等

自走ができる車両の場合は引き続き下記のご記入もお願い致します。  
「否」を選択した部分については、修理のお見積り等、現状のわかる書類をお願い致します。

|                  |                                       |       |                                                     |                         |              |        |
|------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 点検者              | 松井 浩司                                 |       | 車台番号                                                | CVG-CV4XL改              |              |        |
| 車体形状             | バン・ウィング・その他                           |       | ミッション                                               | AT                      | セミAT         | MT     |
| 走行距離             | 439957                                |       | メーター1周                                              |                         |              |        |
| 装備品              | エアロス(後・全輪) ・ バックアイ ・ パワーステアリング(格納・跳上) |       |                                                     |                         |              |        |
|                  | ベッド                                   | なし    | あり                                                  | キャビン上部                  | 座席後ろ         | 簡易ベッド  |
| Fガラス             | 異常なし                                  |       | あり                                                  | 飛び石 ・ ヒビ                | 他            | 小さな飛び石 |
| エンジン             | 異常なし                                  |       | あり                                                  | シリンダーヘッドガスケット不良 マフラー詰まり |              |        |
| ミッション・デフ         | 異常なし                                  |       | あり                                                  | 異音 ・ 油漏れ ・ 他            |              |        |
| 外装               | 異常なし                                  |       | あり                                                  |                         |              |        |
|                  | 異常なし                                  |       | あり                                                  |                         |              |        |
| 荷台内部             | 異常なし                                  |       | あり                                                  |                         |              |        |
|                  | ボックス積み数                               | 18本積み | その他                                                 | 本積み                     | 荷台床          | 鉄 木    |
| 下回り              | 異常なし                                  |       | あり                                                  |                         |              |        |
| 錆・腐食の状態          | 異常なし                                  |       | 穴があいている ・ とても多い ・ 多い ・ ぶつ ・ 他 年式キヨリの順に比較的数量かと思っています |                         |              |        |
| 車台番号打刻状態         | 異常なし                                  |       | 車台番号打刻が見えない ・ ほか                                    |                         |              |        |
| 電装関係             | 異常なし                                  |       | あり                                                  |                         |              |        |
| 保証書・整備手帳等        | 保証書(あり) 車載・無                          |       | 整備手帳(あり) 車載・無                                       |                         | 記録簿(あり) 車載・無 |        |
| 瑕疵状態・事故など特記すべき状態 |                                       |       |                                                     |                         |              |        |

観音扉は年式相応の白錆、つや引きが多数見られます。  
左ドア廻りも目に付く傷が数か所あります

※車打刻の場合、製造証明書があれば添付をお願いします※

上記のご記入をいただきましたら、写真を添付しお送りしておりますメールアドレスに返信、または  
MAIL: Y5013121@kuronekoyamato.co.jpにメールをお願いいたします。  
お問い合わせ先は下記にお願いします

【お問い合わせ先】ヤマトリース株式会社 担当 立壁 TEL: 03-6758-5950