


Condition Check		福岡入札会 571回				乗用																																																																													
出品番号 77	初度登録 H27年07月	車種名 プリウス		ドア数 5	評価点 R																																																																														
	車歴	グレード・仕様 L		駆動 2WD	外装 C	内装 C																																																																													
				走行(現メーター) 116,742km	保証書 ○																																																																														
					整備手帳 ○	整備記録 ×																																																																													
				型式 DAA-ZVW30	型式指定 16294	類別 24																																																																													
				排気量 1800cc	燃料 ガソリン	ミッション AT																																																																													
				車検期限 R04年06月	検付自賠責 ○	承認請求書 ×																																																																													
登録番号 福岡 302 て 8964		車台番号 ZVW30-1955013																																																																																	
車体色 白	色コード 040	定員 5	積載量	リサイクル料 預託済 10,830円	福祉車両																																																																														
<table><tr><td colspan="7">装備</td></tr><tr><td>AC ○</td><td>PS ○</td><td>PW ○</td><td>NAVI ○</td><td>SR</td><td>革</td><td>左ハンドル</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							装備							AC ○	PS ○	PW ○	NAVI ○	SR	革	左ハンドル																																																															
装備																																																																																			
AC ○	PS ○	PW ○	NAVI ○	SR	革	左ハンドル																																																																													
<table><tr><td colspan="7">アピールポイント</td></tr><tr><td colspan="7">エアバッグ ABS プッシュスタート</td></tr><tr><td colspan="7">車両特記事項</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td colspan="7">修復内容</td></tr><tr><td colspan="7">フロントインサイドパネル右修正歪み</td></tr><tr><td colspan="7">査定特記事項</td></tr><tr><td colspan="7">社外ナビ 内装汚れ、キズ ダッシュボードのり跡 天張りスレ シート汚れ、スレ サイドシルミミU アンダーカバースリ コアサポート交換歪み ロアサポート交換 フロントサイドメンバー左右ブラケット交換 フロントサイドメンバー左右U フロントガラスワレ1cm以内</td></tr><tr><td colspan="7">引取場所</td></tr><tr><td colspan="7">福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507</td></tr><tr><td colspan="7">チェック 2021/07/01 15 0077</td></tr></table>							アピールポイント							エアバッグ ABS プッシュスタート							車両特記事項														修復内容							フロントインサイドパネル右修正歪み							査定特記事項							社外ナビ 内装汚れ、キズ ダッシュボードのり跡 天張りスレ シート汚れ、スレ サイドシルミミU アンダーカバースリ コアサポート交換歪み ロアサポート交換 フロントサイドメンバー左右ブラケット交換 フロントサイドメンバー左右U フロントガラスワレ1cm以内							引取場所							福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507							チェック 2021/07/01 15 0077						
アピールポイント																																																																																			
エアバッグ ABS プッシュスタート																																																																																			
車両特記事項																																																																																			
修復内容																																																																																			
フロントインサイドパネル右修正歪み																																																																																			
査定特記事項																																																																																			
社外ナビ 内装汚れ、キズ ダッシュボードのり跡 天張りスレ シート汚れ、スレ サイドシルミミU アンダーカバースリ コアサポート交換歪み ロアサポート交換 フロントサイドメンバー左右ブラケット交換 フロントサイドメンバー左右U フロントガラスワレ1cm以内																																																																																			
引取場所																																																																																			
福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507																																																																																			
チェック 2021/07/01 15 0077																																																																																			
<table><tr><td colspan="10">損傷記号&損傷サイズ(～最大cm)</td></tr><tr><td colspan="4">凸凹・亀裂</td><td colspan="2">線キズ</td><td colspan="2">サビ</td><td colspan="2">腐食</td></tr><tr><td>U0</td><td>エクボ</td><td>U2</td><td>～20</td><td>A1</td><td>～10</td><td>S1</td><td>～10</td><td>G1</td><td>～10</td></tr><tr><td>U1</td><td>～10</td><td>U3</td><td>20超</td><td>A2</td><td>10超</td><td>S2</td><td>10超</td><td>G2</td><td>10超</td></tr><tr><td>W</td><td colspan="2">板金あり</td><td>P</td><td colspan="2">塗装あり</td><td>K</td><td colspan="3">看板跡</td></tr><tr><td>X</td><td colspan="2">交換跡</td><td>G</td><td colspan="2">ガラス交換要す</td><td>L</td><td colspan="3">レンズ割れ</td></tr></table>							損傷記号&損傷サイズ(～最大cm)										凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食		U0	エクボ	U2	～20	A1	～10	S1	～10	G1	～10	U1	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	G2	10超	W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡			X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ																			
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm)																																																																																			
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食																																																																											
U0	エクボ	U2	～20	A1	～10	S1	～10	G1	～10																																																																										
U1	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	G2	10超																																																																										
W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡																																																																												
X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ																																																																												
