

久留米100か5480

クロスメンバー後ろ 腐食

クロスメンバー中、腐食亀裂

E/Gチェックランプ点灯（ファンシュラウド不良）

ハイトセンサーランプ点灯

T/Mセレクトシャフトシール、オイルにじみ

リヤー右側スプリング折れ（No 1 番）

リコール改修（ターボパイプ改修）

久留米100 か 2552

特に異状ナシ