


Condition Check		神戸入札会 807回		貨物																																																																																															
出品番号 404	初度登録 H20年03月	車種名 キャンター		ドア数	評価点 3																																																																																														
	車歴 一般事業用	グレード・仕様 7.3T ウイング PG付		駆動 2WD	外装 C																																																																																														
		走行(現メーター) 333,102km		保証書 ×																																																																																															
				整備手帳 ○	整備記録 ○																																																																																														
		型式 PDG-FK75FZ		型式指定	類別																																																																																														
		排気量 7500cc	燃料 軽油	ミッション MT																																																																																															
車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書																																																																																															
登録番号 香川 100 か 6050		車台番号 FK75FZ-720018																																																																																																	
車体色 白	色コード	定員 2	積載量 7300	リサイクル料 預託済 11,010円	福祉車両																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">装備</th> </tr> <tr> <th>AC</th> <th>PS</th> <th>PW</th> <th>Wタイヤ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						装備						AC	PS	PW	Wタイヤ			○	○	○	○																																																																														
装備																																																																																																			
AC	PS	PW	Wタイヤ																																																																																																
○	○	○	○																																																																																																
クレーン段数		冷凍/冷蔵																																																																																																	
FRONT  REAR <table border="1"> <tr> <td>修復</td> <td></td> </tr> <tr> <td>客室内張</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヤブレ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>穴</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>コゲ</td> <td></td> </tr> </table>						修復		客室内張		ヤブレ	○	穴	○	コゲ																																																																																					
修復																																																																																																			
客室内張																																																																																																			
ヤブレ	○																																																																																																		
穴	○																																																																																																		
コゲ																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">アピールポイント</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エアバッグ ABS ETC バックカメラ付き</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">車両特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2">※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。</td> </tr> <tr> <th colspan="2">修復内容</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2">査定特記事項</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> エアバック運転席のみ ハンドルスレ(大) ルームミラーナン 内張りビス穴 天張り変色 シートスレ、ヘタリ、ヤブレ フロアカーペットヤブレ コンソール穴 内装汚れ、キズ リヤビラーK 荷箱A、U、S 下回りS小 外装A、U、S、鉄粉付着 リヤサイドメンバー右先削れ パワーゲート動作未確認 ウイング動作未確認 警告ランプ(エアバック) </td> </tr> <tr> <th colspan="2">引取場所</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> 神戸オートブラザ 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 川戸 078-414-8350 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>チェック</td> <td>2022/08/17</td> <td>3</td> <td>0404</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <th colspan="8">損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません</th> </tr> <tr> <th colspan="4">凸凹・亀裂</th> <th colspan="2">線キズ</th> <th colspan="2">サビ</th> <th colspan="2">腐食</th> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>エクボ</td> <td>U2</td> <td>〜20</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>U3</td> <td>20超</td> <td>◆</td> <td>A2</td> <td>10超</td> <td>S2</td> <td>10超</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td colspan="2">板金あり</td> <td>P</td> <td colspan="2">塗装あり</td> <td>K</td> <td colspan="3">看板跡</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td colspan="2">交換跡</td> <td>G</td> <td colspan="2">ガラス交換要す</td> <td>L</td> <td colspan="3">レンズ割れ</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>						アピールポイント		エアバッグ ABS ETC バックカメラ付き		車両特記事項		※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。		修復内容				査定特記事項		エアバック運転席のみ ハンドルスレ(大) ルームミラーナン 内張りビス穴 天張り変色 シートスレ、ヘタリ、ヤブレ フロアカーペットヤブレ コンソール穴 内装汚れ、キズ リヤビラーK 荷箱A、U、S 下回りS小 外装A、U、S、鉄粉付着 リヤサイドメンバー右先削れ パワーゲート動作未確認 ウイング動作未確認 警告ランプ(エアバック)		引取場所		神戸オートブラザ 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 川戸 078-414-8350		<table border="1"> <tr> <td>チェック</td> <td>2022/08/17</td> <td>3</td> <td>0404</td> </tr> </table>						チェック	2022/08/17	3	0404	<table border="1"> <tr> <th colspan="8">損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません</th> </tr> <tr> <th colspan="4">凸凹・亀裂</th> <th colspan="2">線キズ</th> <th colspan="2">サビ</th> <th colspan="2">腐食</th> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>エクボ</td> <td>U2</td> <td>〜20</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>U3</td> <td>20超</td> <td>◆</td> <td>A2</td> <td>10超</td> <td>S2</td> <td>10超</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td colspan="2">板金あり</td> <td>P</td> <td colspan="2">塗装あり</td> <td>K</td> <td colspan="3">看板跡</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td colspan="2">交換跡</td> <td>G</td> <td colspan="2">ガラス交換要す</td> <td>L</td> <td colspan="3">レンズ割れ</td> </tr> </table>						損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません								凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食		◆	エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10	U3	20超	◆	A2	10超	S2	10超	C2	W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡			X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ		
アピールポイント																																																																																																			
エアバッグ ABS ETC バックカメラ付き																																																																																																			
車両特記事項																																																																																																			
※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。																																																																																																			
修復内容																																																																																																			
査定特記事項																																																																																																			
エアバック運転席のみ ハンドルスレ(大) ルームミラーナン 内張りビス穴 天張り変色 シートスレ、ヘタリ、ヤブレ フロアカーペットヤブレ コンソール穴 内装汚れ、キズ リヤビラーK 荷箱A、U、S 下回りS小 外装A、U、S、鉄粉付着 リヤサイドメンバー右先削れ パワーゲート動作未確認 ウイング動作未確認 警告ランプ(エアバック)																																																																																																			
引取場所																																																																																																			
神戸オートブラザ 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 川戸 078-414-8350																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>チェック</td> <td>2022/08/17</td> <td>3</td> <td>0404</td> </tr> </table>						チェック	2022/08/17	3	0404																																																																																										
チェック	2022/08/17	3	0404																																																																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="8">損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません</th> </tr> <tr> <th colspan="4">凸凹・亀裂</th> <th colspan="2">線キズ</th> <th colspan="2">サビ</th> <th colspan="2">腐食</th> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>エクボ</td> <td>U2</td> <td>〜20</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>◆</td> <td>〜10</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>〜10</td> <td>U3</td> <td>20超</td> <td>◆</td> <td>A2</td> <td>10超</td> <td>S2</td> <td>10超</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td colspan="2">板金あり</td> <td>P</td> <td colspan="2">塗装あり</td> <td>K</td> <td colspan="3">看板跡</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td colspan="2">交換跡</td> <td>G</td> <td colspan="2">ガラス交換要す</td> <td>L</td> <td colspan="3">レンズ割れ</td> </tr> </table>						損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません								凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食		◆	エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10	U3	20超	◆	A2	10超	S2	10超	C2	W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡			X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ																																						
損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません																																																																																																			
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食																																																																																											
◆	エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10																																																																																										
◆	〜10	U3	20超	◆	A2	10超	S2	10超	C2																																																																																										
W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡																																																																																												
X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ																																																																																												