

Condition Check		福岡入札会 625回		貨物			
出品番号 520	初度登録 H24年07月	車種名 ダイナ	ドア数 2	評価点 R			
	車歴	グレード・仕様 O. 5t 高所作業車	駆動 2WD	外装 D	内装 C		
			走行(現メーター) 76,529km		保証書 ☐		
					整備手帳 ☐		
					整備記録 ☐		
			型式 SKG-XZU600W		型式指定	類別	
			排気量 4000cc		燃料 軽油	ミッション MT	
車検期限 抹消		検付自賠責 ×	承認請求書				
登録番号 北九州 800 す 0821			車台番号 XZU600-0002624				
車体色 指定色	色コード	定員 3	積載量 500	リサイクル料 預託済 8,820円	福祉車両		
装備							
AG ☐	PS ☐	PW ☐	W/ワイ ☐				
クレーン段数		冷凍／冷蔵					
アピールポイント							
エアバッグ ABS バックカメラ付き							
車両特記事項							
架装:アイチ U584、2012年7月製、時間:2763.1h、下見要す(コンディション査定特記事項参照) ※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱いいます。							
修復							
☐							
修復内容							
フロントビラー右歪み							
客室内張							
ヤブレ ☐							
穴							
コゲ							
査定特記事項							
高所作業車動作未確認 外装色褪せA、U、S 看板部塗抹 ヘッドライトモリA サイドミラーキズ グリスコート 上物A、U、S、C、カバーフレ エアバック運転席のみ 内装汚れ、キズ シート、天張り汚れ シートヤブレ、ヘタリ ハンドルスレ(大) ダッシュボードのり跡、キズ							
引取場所							
福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-809-9507							
損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミソヤマはチェックしません							
凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡		
X	交換跡	Q	ガラス交換要す	L	レンズ割れ		
チェック		2022/08/16		14		0520	