

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成 5年9月	U-FN3FPBA	粉粒運搬車	FN3FPB-10019		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
314,505km		M/T 6速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm 門高:	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	ロッカーカバー にじみあり
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	白煙 高負荷時
マフラー	○	入口側漏れ
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ (運転席)	◎		
パワーウィンドウ (助手席)	○		動きが悪い
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		ABS
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		

キャンピング		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左サイドアンダー欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明
ギア抜け	△	不明
クラッチ	△	ペダル圧なし
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	1	1	
	2	0	
1	2	5	0
—	—	—	—
スベア		3	—





タイヤサイズ

	11R22.5	11R22.5	
	11R22.5	11R22.5	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		11R22.5	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	極東	KT11-40-	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ