

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-103372	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
408,098km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,350 mm 高:2,300 mm	幅:2,280 mm 門高:2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 有 (R1/12、R3/1)

タイヤ残量





単位: mm

	4	4	
	—	—	
1	0	2	2
0	0	0	0
スベア		1	—

タイヤサイズ			
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8684 「B180842」	平成30年12月
【備考】床アルミキーストン。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。側面上部左右LED庫内灯。水抜き穴前後2対。左観音扉2か所。断熱材リヤ70mmサイド70mm。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	平成30年
【備考】-35℃設定。1Hで +32.6℃⇒+12.8℃確認。 エ/バ下側高さ、2.100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------