

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年7月	TKG-FD7JKAG	冷凍バン	FD7JKA-10475		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
401,105km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長:5,960 mm 高:2,090 mm	幅:2,190 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		エンジン後部にじみ
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹き返し	◎		

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
		カーナビ

バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ

▼ キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後： 右割れ、左割れ 後左右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
エンジン	◎	

エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ 点検項目 結果 状態		
異音	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。右テールランプレンズ割れ。ナンバー灯カバー欠け。
記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	9	10	
	—	—	
8	9	9	8
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2596」	
【備考】ラッシングレール2段。エアラインレール。庫内灯4灯。水抜き穴前後4か所。ジョロダーレール2列。リヤ扉3枚折。90度ストップパー付。断熱材サイド60mmリヤ60mm。送風ダクト付			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	
【備考】－30℃設定（1Hで+8℃→－11℃確認）			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「13TG8510N」	
【備考】2枚折。最大荷重1000kg。ラジコン付。PG寸法：全長1570mm全幅2090mm（有効長1230mm有効幅2020mm）			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------