

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年8月	LKG-FR1EXBG	冷凍パン	FR1EXB-10059	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
92,721km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア-	長: 9,307 mm 高: 2,279 mm	幅: 2,295 mm 門高: 2,113 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	○ 冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	○ シリンダヘッド
水混入	○ オイル内水混入有
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	△	カラー、映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク		スチール 300L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
3	4	4	3
10	9	10	9
スベア		4	—

タイヤサイズ			
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPH5615-1 「B100546」	平成22年7月
【備考】			
冷凍機／直結	デンソー		平成22年7月
【備考】-32℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ