

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2RG-FR1AHJ	冷凍バン	FR1AH-103496
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,792km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア－	長：9,359 mm 幅：2,306 mm 高：2,384 mm 門高：2,312 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ： （運転席）	◎	
パワーウィンドウ： （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 看板消し跡有り。
記録簿 有（R3/3）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	6		
—	—		
3	2	3	5
4	4	5	4
スペア		5	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8809「B180862」	平成30年12月
【備考】ラッシング3段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列左サイドドア、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年1月
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ