

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2RG-FR1AHJ	冷凍バン	FR1AH-103496
走行	馬力	シフト		ブレーキ
298,235km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エアー
ボディ内寸				
長：9,350 mm 幅：2,300 mm 高：2,380 mm 門高：2,310 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 看板消し跡有り。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	6		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
3	2	3	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
4	4	5	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8809 「B180862」	平成30年12月
【備考】 ラッシング3段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列左サイドドア、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年1月
【備考】 -35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】