

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-108646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32,022km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,282 mm 高: 2,225 mm 門高: 2,146 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED							
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎ 標準	ハンドル	◎					
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎ スチール 200L				
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/ アルミ		異音	◎							
異音	◎								オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎								デフロック	/				
リターダ	/													





特記事項
記録簿 有 (R1/11-R2/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア	11	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	MA180707	平成30年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、水抜き穴4ヶ所、庫内PGリモコン、天井結露防止シート、サイドドア観音式			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2	平成30年11月
【備考】 -30℃設定、スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T100239N」	平成30年11月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,580mm 全幅2,290mm ストッパー迄長さ1,390mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ