

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年1月	2PG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH+100957
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
274,377km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,290 mm 高：2,460 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	




特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。

記録簿 有 (H31/1~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	6	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
1				—			
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8381 「B170784」	平成29年
【備考】断熱：リヤ90mmサイド75mm。床キーストン。ジョルダーレーン4列。ラッシングレール2段。水抜き穴前2ヶ、後2ヶ。側面上部角左右LED庫内灯。左観音式サイド扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAX25	平成29年
【備考】-35℃設定（1hで+6℃→ -20℃確認）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】