

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成15年3月	KL-CK632BHT	トラクタ	CK632B-00213		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
44,244km		M/T 7速	エアー	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	HID、左割れ
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：左割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		ハンドル	◎	
ターボ	／		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	アルミ400L
ギア鳴き	○	3速	デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	○	サイドカバーにじみ						
リターダ	／							





特記事項 キャビン左前破損のため、キャブ上げれず。470ps。メーター内ディスプレイ不灯。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
2	4	3	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	10	—		スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアタイヤサイズ、10.00R/20			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-13000「51100-01Z14」	平成15年
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ