

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年8月	KQKG-FW1EZBJ	冷凍バン	FW1EZB-10768	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
465,008km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,470 mm 高：2,330 mm	幅：2,290 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン プロジェクターランプ
オイル漏れ	○	オイルパン 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	右ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	／		リーフサス	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	総輪エアサス
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ アルミ縞板	燃料タンク	◎	スチール 300L
異音	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア灰皿割れ、左灰皿欠品。小物入れ蓋欠品。簡易ベット付き。右テールレンズ割、左ストップレンズ割れ。

記録簿 有（H25/11～R2/6）

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位：mm									
	3		5			265/70R19.5		265/70R19.5	
	5		5			265/70R19.5		265/70R19.5	
6	6	6		6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	5	5		5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア					7	—			