

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年7月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511000	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
526,861km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,590 mm 高：2,610 mm	幅：2,370 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ブローバイフィルター付近よりオイルしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：右割れ ウィンカーレンズ割れ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	左右ワイパー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
クラッチ	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。電光看板レンズ欠品。

記録簿 有（H28、6～R1、7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	8		8		<u>245/70R19.5</u>		<u>245/70R19.5</u>
	4		5		<u>245/70R19.5</u>		<u>245/70R19.5</u>
3	4	4	3	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
3	4	3	3	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
11				245/70R19.5			
3				245/70R19.5			
素材: アルミ				備考:			